

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Междугорный детский сад» п.Междугорный Октябрьского района
Оренбургской области**

Адрес: Россия, 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, п.Междугорный,
ул.Школьная, 1

тел./факс (35330) 3-44-26

ИНН 5646010813, КПП 564601001, ОГРН 1035617272437

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Самарскому,
Тюльганскому и Октябрьскому району

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 22.09.2017 г. № 142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Междугорный детский сад» Октябрьского района Оренбургской области

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «01» «октября» 2018 г

| № П \ П | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт(абзац) Нормативного правового акта и нормативный правовой акт требования которого нарушено | сроки устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка(подпись)о выполнении(указыв ется только выполнение) |
|---------|--|--|---|---|
|---------|--|--|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|-------------|--|
| 1 | Ковры не закреплены надёжно к полу | Правила противопожарн ого режима в РФ:п.39 | 01.10.2018г | замечание устранено. |
| 2 | Допущена эксплуатации эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, не оборудованной запором,позволяющим свободное открытие изнутри без ключа (спальное помещение, музыкального зала, игровой комнаты) | Правила противопожарн ого режима в РФ:п.35 | 01.10.2018 | замечания устранены. |
| 3 | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом)отсутствует площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.(спальни, муз.зала, игровой комнаты) | ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»с т.89;СП 1.13130.2009п. 5.2.3 | 01.10.2018г | Замечание не выполнены из-за отсутствия денежных средств |
| 4 | Вполу на пути эвакуации ведущем непосредственно наружу допущен перепад высот без устройства лестницы или пандусу.(спальное помещение, музыкальный зал, игровой комнаты). | ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»с т.89;СП 1.13130.2009п. 4.3.4 | 01.10.2018г | Замечание не выполнены из-за отсутствия денежных средств |



Г.Н. Кудрявцева

Г.Н. Кудрявцева